

Biztonsági jelző (Cikkszám: 7100.181)

Folyamatos csuklópánt figyelő rendszer

Figyelő rendszer jelenti a kapcsolatot a műszer, a csuklópánt és a viselő között.

Látható figyelmeztető jelzés és relé kimenet a távoli ellenőrzés érdekében

Elemes. Az elem töltöttségi állapotát minden bekapcsoláskor jelzi.

Automatikus bekapcsolás a spirálkábel biztonsági jelzőhöz történő csatlakoztatásakor.

Mérési metódus: Impedancia kapacitásának mérésére

Technikai adat:

	Határértékek Csuklópánt teszt	Kijelző
OK	1M Ω - 2M Ω +100pF (\pm 10%)	zöld
HI Fail	> 5 M Ω	piros (villogó)
LO Fail	< 400 k Ω	piros (készenlét)
Teszt áram 1 M Ω mellett	DC < 0,01 μ A, AC < 1,0 μ A	



Méret:
125 x 60 x 26


Szabvány: 10mm-es patent Cikkszám. 7100.181
Opció: 4mm-es banándugós Cikkszám: 7100.181.B

A "Kalibráló egység" cikkszám 7100.181.C használható a biztonsági határértékeinek tesztelésére.

- ▶ 1 év limitált garancia
- ▶ A műszert ajánlott 2 évente kalibráltatni

Tartozékok:

- 7100.181.H Biztonsági jelző tartó (pl. munkaasztalra történő rögzítéshez)



Kép: Biztonsági jelző tartó Cikkszám: 7100.181.H